

Modem Router 802.11G-A-54


Mise à jour du firmware



Contenu :

- Firmware Version 1.0.59A(3.6.0A) **uniquement** pour les Modems Routeurs **Annex A** dont le **P/N est 934 5090028**.

Pour identifier le type d'annexe et le P/N de votre modem, retournez le boîtier et vérifiez le nom et le code P/N présents en haut du label de droite comme indiqué ci-dessous :




ACHTUNG: Diese Firmware-Version arbeitet nicht mit Modem, welche in Deutschland und Österreich vertrieben werden (Annex B). Bitte laden Sie die Firmware-Version 1.0.59B(3.6.0A) für Annex B Modem Router.

Instructions pour mettre à jour votre Modem routeur :

1. Connectez votre ordinateur à votre Modem routeur grâce au câble Ethernet (gris) fourni. Attention, la mise à jour ne doit pas être réalisée par une connexion WiFi.
2. Veillez à ce que personne ne soit actuellement connecté à votre Modem routeur en WiFi, et à ce que personne d'autre n'utilise votre Modem routeur pour surfer sur Internet.
3. Lancer votre application QuickAccess afin d'accéder à l'interface WiFi Manager de votre Modem routeur.
4. Une fois votre mot de passe saisi, cliquez sur le bouton « Boîte à outils ».



5. Cliquez ensuite sur le bouton « Mettre à jour le firmware ».



6. Cliquez sur le bouton « Parcourir... » et recherchez le répertoire contenant le nouveau firmware.
7. Sélectionnez le fichier « **Modem-Router-AnnexA-FS-v1059A(360A).img** », ensuite cliquez sur le bouton « OK » puis le bouton « Mettre à jour ».
8. La mise à jour de votre Modem routeur commence alors et peut prendre plus d'une minute.
NE SURTOUT PAS ETEINDRE VOTRE MODEM ROUTEUR OU VOTRE ORDINATEUR PENDANT CETTE PHASE !
9. Une fois la mise à jour terminée, votre Modem routeur va redémarrer automatiquement (tous les voyants lumineux vont clignoter plusieurs fois de la même manière que lorsque vous le mettez sous tension).
10. Attendez la fin du redémarrage et cliquez sur le lien « Page d'accueil » de l'interface WiFi Manager.

11. Vous pouvez alors saisir de nouveau votre mot de passe et aller vérifier la version de votre nouveau firmware en affichant la page « Informations Produit ».

Améliorations apportées par rapport aux versions 1.0.5(3.6.0A) et 1.0.24(3.6.0A) :

- Possibilité de modifier manuellement la valeur de MTU des paquets ADSL nécessaire à certains fournisseurs d'accès comme AOL.
- Ajout d'un tableau des paramètres ADSL spécifiques aux principaux fournisseurs d'accès Internet pour la configuration manuelle.
- Amélioration du fonctionnement d'Activation/Désactivation du WiFi dans l'interface WiFi Manager.
- Résolution de la perte occasionnelle des paramètres en mémoire après un redémarrage.
- Ajout de plusieurs messages d'aide dans l'interface WiFi Manager.
- Résolution de plusieurs bugs graphiques dans l'interface WiFi Manager.