

**Lorsque j'essaye de me connecter avec ma Nintendo DS ou DS-Lite, la connexion échoue avec le code d'erreur 52000 ou 52100. Que puis-je faire ?**

Ce problème est effectivement présent avec la Version 1.3 des pilotes de la clé Émetteur WiFi USB Hercules.

Effectuez la mise à jour Version 1.5 actuellement disponible sur le site Support Technique Hercules pour le régler.