

**Wenn ich mit meinem Nintendo DS oder der DS Lite eine Verbindung aufbauen will, scheitert diese mit dem Fehlercode 52000 oder 52100. Was sollte ich tun?**

Dieses Problem basiert auf der Version 1.3 der Hercules WiFi USB Transmitter Treiber.

Um dieses Problem zu beheben, sollten Sie unbedingt auf die Treiberversion 1.5 updaten, die aktuell auf der Hercules Technical Support Website zur Verfügung steht.