

**Quando provo a collegarmi al mio Nintendo DS o DS Lite, il tentativo di connessione fallisce, generando il codice di errore 52000 o 52100. Cosa posso fare?**

Questo problema si verifica con la versione 1.3 dei driver di Hercules WiFi USB Transmitter.

Per risolvere il problema, aggiorna i driver alla versione 1.5, attualmente disponibile sul sito internet dell'Assistenza Tecnica Hercules.