

Cuando intento conectar con mi Nintendo DS o DS Lite, la conexión falla y da un código de error 52000 o 52100. ¿Qué debo hacer?

Este problema sucede con la versión 1.3 de los controladores de Hercules WiFi USB Transmitter.

Para resolver el problema, actualiza a la versión 1.5 de los controladores, disponible actualmente en la página Web de soporte técnico de Hercules.