

Procédure d'installation pour Hercules Scan@home Touch 1248 USB sous Windows XP (Version 4.02).

- Lorsque l'installation des logiciels est effectuée, éteignez l'ordinateur, connectez le scanner puis re-démarrez.

- Faites un clique-droit sur l'icône **Poste de Travail** sur votre bureau et sélectionnez **Propriétés**

- Cliquez sur l'onglet **Matériel**, cliquez sur **Signature du pilote**. Cochez la case **Ignorer – forcer l'installation du logiciel sans demander mon approbation** puis cliquez sur **OK**.



- Toujours dans l'onglet **Matériel**, cliquez **Gestionnaire de périphériques**.

- Sous la rubrique **Périphérique d'images**, faites un clique-droit sur **FlatbedScanner_21 #2**, et sélectionnez **Mettre à jour le pilote**


- Sélectionner ensuite **Installer à partir d'une liste ou d'un emplacement spécifié**

- Par la suite **Ne pas chercher, je vais choisir le pilote à installer**

À ce point, Windows devrait vous donner le choix de pilote compatible avec votre modèle (**Scan@home Touch**). Sélectionnez-le afin de compléter l'installation.

Une fois complété, toujours dans le **Gestionnaire de périphériques**, faites de nouveau un clic-droit sur **FlatbedScanner_21 #2**, et sélectionnez l'onglet **Pilote**. Vous pourrez vérifier si le scanner est correctement installé :

Si l'information Fournisseur du pilote est Microsoft, alors le scanner n'est pas installé correctement.



Le scanner est correctement installé lorsque l'information fournisseur du pilote indique **Inconnu**.

