

Ma DJ Console ne fonctionne pas avec mon nouveau MAC Intel.

Afin que votre DJ Console fonctionne correctement avec les nouveaux MAC utilisant un processeur Intel, assurez-vous de procéder à l'installation de la mise à jour de MAC OS X **10.4.6**, qui corrige certains problèmes relatifs au périphériques USB Audio.