

## **Le setup d'installation refuse d'installer les pilotes de ma clé car je n'ai pas le Service Pack 2 de Windows. Comment puis-je faire ?**

En effet, le Setup d'installation de la clé Emetteur WiFi USB ne permet pas d'installer les pilotes de la clé ainsi que le logiciel Hercules WiFi Controller si votre ordinateur n'est pas équipé de la mise à jour Service Pack 2 de Microsoft.

La raison à cela, est que certaines fonctions de partage de connexion Internet sont mal gérées sous le Service Pack 1, occasionnant des problèmes de connexion.

Ces problèmes sont complètement résolus par la mise à jour SP2 de Microsoft.

A noter qu'un grand nombre d'autres corrections ont été apportées par Microsoft dans le SP2 ainsi que dans les mises à jour ultérieures. Il est donc fortement recommandé d'activer la mise à jour automatique de Windows XP.