

**Depuis l'installation de la dernière version du pilote et firmware pour ma DJ Console MK2, la pré-écoute au casque ne fonctionne plus avec Virtual DJ.**

Tel qu'indiqué sur la [page de Téléchargement](#), il est nécessaire, lors de l'installation du dernier pilote pour la DJ Console MK2, d'utiliser la plus récente mise à jour Virtual DJ pour Windows Vista (**version 3.4.1**). Celle-ci permettra à votre DJ Console d'être reconnue et utilisée correctement par le logiciel.

Cette mise à jour est disponible sur le [site de Virtual DJ](#) (L'enregistrement du logiciel à l'aide du numéro de série fourni est indispensable).