

## DJ Console MK2 - Mise à jour du firmware Audio sur PC

1) Assurez-vous que les erreurs USB sont signalées. Pour ce faire, ouvrez le **Gestionnaire de périphériques** (cliquez sur **Démarrer/ Exécuter** et entrez la commande suivante : **devmgmt.msc** ensuite appuyez sur **Entrée**), puis ouvrez la section USB et, pour chacun des contrôleurs hôte USB :

- Double cliquez sur le contrôleur hôte USB
- Allez sur l'onglet « **Avancé** »
- Assurez-vous que l'option « **Ne pas afficher les erreurs USB** » est décochée

2) Téléchargez les derniers pilotes depuis Internet : [ts.hercules.com](http://ts.hercules.com)

3) Installez les pilotes. Lorsqu'on vous demande de brancher votre **DJ Console MK2**, appuyez tout simplement sur **Suivant** (**NE connectez PAS la console**) jusqu'à ce qu'il arrive au bout et l'installation est complète


A ce moment, le message « **La version du driver Hercules Dj Series sur votre ordinateur n'est pas la plus récente. Veuillez ré-installer le package driver** » va apparaître. C'est parfaitement normal, tenant compte que la console n'a pas été connectée pendant l'installation. Procédez à **l'étape 4**

4) Assurez-vous que le Panneau de configuration Hercules (= CPL) est fermé.


- Ouvrez le **Gestionnaire des tâches Windows**

- Dans l'onglet « Processus », sélectionnez **HDJSeriesCPL.exe**

- Cliquez sur le bouton « Arrêter le processus ».




5) Ouvrez le « **Gestionnaire de périphériques** », s'il n'est pas déjà ouvert.



6) Appuyez le bouton **TALK-Over** de la console (jusqu'à ce que vous entendez un « clic ») et maintenez-le enfoncé.


7) Connectez la console, **en maintenant** le bouton TALK-Over **enfoncé**.



**Maintenez** le bouton enfoncé jusqu'à ce que le Gestionnaire de périphériques détecte la console ou vous ayez une fenêtre « **Ajout de nouveau matériel détecté** ».

a) Si vous avez une fenêtre « **Ajout de nouveau matériel détecté** », procédez à l'installation du périphérique.


b) Si vous n'avez aucune de ces fenêtres, déconnectez et reconnectez la console en suivant la même procédure, en vous assurant que le bouton **TALK-Over** est **appuyé** avant de reconnecter la console et qu'il est **maintenu enfoncé** une fois la console connectée.



8) Vérifiez l'état du **périphérique Bulk (Hercules DJ Console MK2 Bulk)** dans le Gestionnaire de périphériques.


Quel que soit l'état du périphérique Bulk (**Hercules DJ Console MK2 Bulk**), faites un clic droit dessus et sélectionnez « **Désinstaller** ».

Puis, cliquez dans un espace vide dans le Gestionnaire de périphériques, cliquez sur le menu "Action" et choisissez « **Rechercher les modifications sur le matériel** ». Ainsi vous vous assurez que le dernier pilote est utilisé.




9) Lancez la fenêtre de mise à jour manuelle. Pour ce faire, cliquez sur **Démarrer/Exécuter** et tapez la commande suivante (y compris les guillemets) :


**"C:\Program Files\Hercules\Audio\DJ Console Series\firmware\HDJSeriesUpdater.exe" -manual**



Si la console est détectée dans la fenêtre de mise à jour, assurez-vous que vous voyez **boot** en dessous de la colonne **Current** (dans le DJ Console Series – Firmware Updater) et que le **Firmware Audio** est sélectionné en dessous de la colonne « **Flash** ». Si ce n'est pas le cas, déconnectez et reconnectez la console en suivant la même procédure décrite dans l'étape 6.




10) Cliquez sur le bouton **Open Audio**, puis sélectionnez le fichier firmware MK2 TUSB (**MK2\_TUSB\_V15.dja**) et cliquez sur **Ouvrir**.



Ensuite, cliquez sur « **Update!** » dans le DJ Console – Firmware Updater afin de continuer

11) **LA CONSOLE NE DOIT PAS ÊTRE DÉBRANCHÉE** avant d'avoir la confirmation de la mise à jour et le message qui vous dit de déconnecter et reconnecter la console.



Lorsque la fenêtre de mise à jour vous le dit, déconnectez la console.

**11)** Connectez la console normalement (sans appuyer sur aucun des boutons de la console).

Dans le gestionnaire de périphériques, désinstallez le **périphérique bulk (Hercules DJ Console MK2 Bulk)**, (voyez **l'étape 7**) et réinstallez tous les périphériques DJ pour lesquels vous avez une fenêtre « Ajout de nouveau matériel détecté ».

**12)** Dans la fenêtre de mise à jour manuelle, assurez-vous que la version du **Firmware audio** est la **15**. Si ce n'est pas le cas, recommencez la procédure depuis le début.

Vérifiez le bouton « **Open ctrl** » dans la fenêtre de mise à jour manuelle. S'il est grisé, **la procédure est complète**