

Die Setup-Installation verweigert die Treiberinstallation des WiFi USB Transmitter Sticks, da ich kein Windows Service Pack 2 installiert habe. Was kann ich tun?

Die Setup-Installation verweigert die Treiberinstallation des WiFi USB Transmitter Sticks oder der Hercules WiFi Controller Software falls Ihr Computer nicht über das Microsoft Service Pack 2 Update verfügt.

Der Grund hierfür ist, daß bestimmte Funktionen für die gemeinsame Nutzung der Internetverbindung unter Service Pack 1 nicht richtig gehandhabt werden können. Das Ergebnis wären Verbindungsprobleme. Diese Probleme werden komplett durch die Installation des SP2 von Microsoft ausgeschaltet.

Bitte beachten Sie, daß Microsoft mit der Veröffentlichung des SP2 eine große Anzahl weiterer Fixes und anderer Updates liefert. Wir empfehlen strengstens, daß Sie auf jeden Fall die automatischen Updates in Windows XP aktivieren.