

## Kann das Paket “eafe-servicecode” nicht finden


Wenn der Anwender auf den Link der “Service Code’ Applikation” auf dem eCAFÉ™ Slim HD / eCAFÉ™ EX HD klickt, erscheint eine Fehlermeldung, die besagt, daß die Software nicht installiert werden kann:




## Lösung

Aktualisieren Sie die Liste der verfügbaren Software indem Sie die “Update Manager” Applikation (in der Sektion “System”) starten.

1. Starten Sie die “Update Manager” Applikation.



2. Klicken Sie auf den “Prüfen” Button (in der Dialogbox, die Sie nach der manuellen Überprüfung für Updates fragt oder im Hauptfenster der Applikation).



3. Schließen Sie die “Update Manager” Applikation.
4. Klicken Sie erneut auf den Link, der Ihnen auf der Installationsseite der Applikation – in Sektion 3 – angeboten wird: INSTALLIEREN DER “SERVICE CODE” APPLIKATION.