

La procedura di installazione non riesce ad installare i driver della mia chiavetta, dato che non ho installato il Windows Service Pack 2 installed. Cosa posso fare?

Se il tuo computer non è dotato dell'aggiornamento Microsoft Service Pack 2, la procedura di installazione della chiavetta WiFi USB Transmitter non permetterà l'installazione dei driver della chiavetta o l'installazione del software Hercules WiFi Controller.

Questo accade in quanto alcune funzioni per la condivisione della connessione non vengono gestite correttamente con il Service Pack 1, dando luogo a problemi di connessione.

Questi problemi vengono totalmente risolti dall'installazione dell'aggiornamento SP2 di Microsoft.

Ricordate che la SP2 e i successivi aggiornamenti di Microsoft garantiscono una vasta gamma di migliorie. Pertanto, ti consigliamo caldamente di attivare gli aggiornamenti automatici di Windows XP.