

De installatie weigert de drivers van mijn stick te installeren omdat Windows XP Service Pack 2 niet is geïnstalleerd op mijn pc. Wat moet ik doen?

Als Service Pack 2 voor Windows XP nog niet op uw pc is geïnstalleerd, dan kan het installatieprogramma van de WiFi USB Transmitter-stick de stick-drivers niet installeren en kan ook de Hercules WiFi Controller-software niet worden geïnstalleerd.

De reden hiervoor is dat bepaalde functionaliteit voor het delen van een internetverbinding niet goed werkt onder Service Pack 1.

Deze problemen zijn verholpen in Service Pack 2 voor Windows XP.

Houd er ook rekening mee dat Microsoft veel andere problemen heeft opgelost in Service Pack 2 en volgende updates. Wij adviseren u dan ook om automatische updates in te schakelen in Windows XP.