

Dans le logiciel Hercules Digital Camera Suite, le message d'erreur «Impossible d'initialiser le dispositif de captage» apparaît lorsque que l'on active le «Video Recorder».



Ce message apparaît lorsque le logiciel ne parvient pas à initialiser les pilotes DUALPIX.

Vous devez reprendre la procédure d'installation du DUALPIX après avoir supprimé les composants déjà installés, en suivant la procédure décrite ci-dessous:

Désinstaller les composants DUALPIX

- Cliquez sur Démarrer/Paramètres/Panneau de configuration.
- Double-cliquez sur l'icône Ajout/Suppression de programmes.
- Sélectionnez la ligne Hercules DUALPIX Digital Camera et cliquez sur le bouton - Ajouter/Supprimer.
- Faites de même avec la ligne Hercules Digital Camera Suite.
- Reprenez ensuite la procédure d'installation.

Installer les pilotes DUALPIX

- Cliquez sur Démarrer/Programmes/Explorateur Windows.
- Cliquez sur le signe + situé à gauche de votre lecteur de CD-ROM.
- Ouvrez le répertoire Driver du CD d'installation et double-cliquez sur le fichier Setup.exe.
- Suivez les instructions pour installer les pilotes DUALPIX.

Installer le logiciel

- Cliquez sur Démarrer/Programmes/Explorateur Windows.
- Cliquez sur le signe + situé à gauche de votre lecteur de CD-ROM.
- Double-cliquez sur le fichier Setup.exe situé à la racine du CD d'installation.
Le menu d'installation des logiciels apparaît.
- Cliquez sur Hercules Digital Camera Suite afin d'installer le logiciel.

Remarque : pendant l'installation de ce logiciel, vous remarquerez que les pilotes vont à nouveau s'installer. Suivez la procédure jusqu'à son terme et n'annulez pas l'installation des pilotes, ce qui vous obligerait à reprendre cette procédure depuis le début.