

Quand j'utilise ma carte son avec ma carte mère Nforce, le port jeu ne s'installe pas correctement et ne fonctionne pas.

Nous avons en effet détecté des problèmes de compatibilité sur certaines cartes mères à base de chipset Nvidia N-force 415. Le port jeu de la carte son devient inutilisable et le Gestionnaire de périphériques de Windows détecte un fonctionnement incorrect de ce périphérique.

Si vous rencontrez ce problème, nous vous conseillons de désactiver le port jeu de votre carte son par le biais du Gestionnaire de périphériques et d'utiliser à la place le port jeu intégré à la carte mère. Le problème devrait alors s'arranger.

ADDEMDUM - MAI 2006

C-Media a rendu disponible un pilote **BETA** permettant de corriger le problème. Le pilote, pour Windows 2000/XP, devrait être compatible avec les cartes suivantes :

- Guillemot Maxi Sound Muse
- Hercules Gamesurround Muse XL
- Hercules Gamesurround Muse LT
- Hercules Gamesurround Muse DVD 5.1

<http://www.cmediadrivers.info/driver/8738/8x38/WDM/CMI8738-646-Card.rar>

NOTE : Hercules n'assure AUCUN support pour ce pilote.