

Ich habe Probleme die "Default"-Einstellungen für meine Webcam in Windows Live Messenger oder MSN wiederherzustellen.

Dieses Problem kann dann auftreten wenn Sie die Hercules Treiber, die auf der Installations-CD-ROM mitgeliefert wurden (und Sie stattdessen die Microsoft Treiber für den USB Video Class Standard nutzen), nicht installiert haben.

Hauptsächlich tritt dieses Problem auf, wenn Sie die voreingestellte (Default) Einstellung zum **Weißabgleich** für Ihre Webcam in Windows Live Messenger oder MSN geändert haben und/oder auf **Default** zum Wiederherstellen der Voreinstellungen geklickt haben. Dies deaktiviert das automatische Management der Einstellungen zum Weißausgleich.

- 1) Um das automatische Management der Einstellungen zum Weißausgleich in Windows Live Messenger oder MSN wiederherzustellen, gehen Sie in Ihr Webcams **Extras/Webcameinstellung / Erweitert**-Menü und versehen die **Auto** Box (rechts neben der **Weißabgleich**linie) mit einem Häkchen.

