

Het lukt mij niet om een verbinding te maken met mijn Nintendo DS of DS Lite. Ik krijg foutcode 52000 of 52100. Wat moet ik doen?

Dit probleem doet zich voor bij versie 1.3 van de drivers voor de Hercules WiFi USB Transmitter-stick.

U lost het probleem op door versie 1.5 van de drivers te downloaden van de Hercules Technical Support-website en deze te installeren.